


ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DLA DROGI KR2



UWAGA


USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE, POBOCZE PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAĆ TRAWĄ.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o

Rybnik ul. Pod Lasem 62

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Rybnik, ul. ks.J.POPIELUSZKI - Wiejska		Autor proj. Wiesława ZAIK	Upr.Bud. 1723/94	
Stadium: P.B.		Sprawdził Wojciech ŻMUDKA	Upr.Bud. SLK/1489/POOS/07	
Branża: Kan.Sanit.		Kreślił CAD		
Treść rys. ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI KR2				
Data 01.2018r		Symbol 14/10/ 2017	Skala _____	Nr rys. 06

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - chodnik



UWAGA

USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE, POBOCZE PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAĆ TRAWĄ.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o					
Rybnik ul. Pod Lasem 62					
Objekt:		Autor proj.	Wiesława ZAIK	Upr.Bud. 1723/94	
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Rybnik , ul. ks.J.POPIELUSZKI - Wiejska		Sprawdził	Wojciech ŻMUDKA	Upr.Bud. SLK/1489/POOS/07	
Stadium: P.B.		Kreślił	CAD		
Branża: Kan.sanit.					
Treść rys.					
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - chodnik		Data 01.2018r	Symbol 14/10/ 2017	Skala _____	Nr rys. 07